



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРАСКИ ЦИТАДЕЛЬ.

Инструкция для нанесения на бетон.

1. Поверхность очистить, удалить грязь, отслоения, цементное молочко.

2. Бетон рекомендуется высушить для улучшения сцепления.

3. Все сопряжения и примыкания армировать.

4. Нанесение проводится в 2-3 слоя с межслойной сушкой не менее 3 часов.

5. Для нанесения первого слоя резиновой краски Цитадель рекомендуется разбавить в соотношении: 30% растворителя ксилол (толулол) на массу краски.

6. Расход резиновой краски Цитадель на бетон в среднем составляет от 500 гр/м².

7. Количество слоев не ограничено, единственно рекомендуется наносить послойно за несколько проходов, тонкими слоями.

8. Нанесение проводится кистью, валиком, безвоздушным компрессором типа Graco Mark 5 либо его аналогами по характеристикам.

Инструкция для нанесения на металлические основания.

- 1. Поверхность очистить, удалить грязь, рыхлую ржавчину, старые лакокрасочные покрытия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** «матовать» или удалять, при необходимости обезжирить.**
- 2. Все сопряжения и примыкания армировать.**
- 3. Наносить в 2 слоя, с межслойной сушкой не менее 3 часов.**
- 4. Расход на металл зависит от пожеланий клиента, но в среднем составляет от 350 гр/м², уже при 2-слойном нанесении.**
- 5. Нанесение проводится кистью, валиком, безвоздушным компрессором типа Graco Mark 5 либо его аналогами по характеристикам.**

Инструкция для нанесения на дерево.

- 1. Поверхность зачистить, удалить грязь, отслоения, старую краску «матовать» или удалять.**
- 2. Все сопряжения и примыкания армировать.**
- 3. Нанесение проводится в 2-3 слоя с межслойной сушкой не менее 3 часов.**

4. Для нанесения первого слоя резиновой краски Цитадель рекомендуется разбавить в соотношении: 30% растворителя ксилол (толулол) на массу краски.

5. Расход резиновой краски Цитадель на дерево в среднем составляет от 350 гр/м².

7. Количество слоев не ограничено, единственно рекомендуется наносить послойно за несколько проходов, тонкими слоями.

8. Нанесение проводится кистью, валиком, безвоздушным компрессором типа Graco Mark 5 либо его аналогами по характеристикам.

Внутренний и внешний набор прочности резиновой краски Цитадель занимает до 5 суток.

Возможное нанесение резиновой краски Цитадель на иные поверхности (осб, фанера, резина, пластик, керамогранит, плитка всех видов и т.д). **ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ЗАПРОС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ!**

Резиновая краска Цитадель универсальный материал, с очень широкой областью применения, но это не панацея от всех бед, поэтому просим не заниматься самодеятельностью и согласовывать весь возможный спектр применения с производителем ООО «НПК «ЛКМ СССР». По номеру: 8(905)-018-9111.